

Anwendung: K&K Oberflächenperfektion

Liebe Anwender wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere Produkte.

Nachfolgend beschreiben wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie unsere K&K Oberflächenperfektion für ein optimales Ergebnis anwenden.

Sicherheits- und Verarbeitungshinweise:

- Bitte tragen Sie zur Schonung Ihrer Haut Einweg- bzw. Gummihandschuhe
- nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten
- bei Anwendungsfehlern können Sie im Anschluss einfach die K&K Oberflächenperfektion Pflege auftragen.

Vorreinigung:

Schritt 1)

Reinigen Sie die zu behandelnde Oberfläche vorab mit dem im Paket enthaltenen Bio-Hochleistungsentkalker.

Tragen Sie diesen mit einem Schwamm oder Tuch vollflächig auf, und lassen es ca. 10 Minuten einwirken. Danach spülen Sie die gesamte Fläche mit reichlich Wasser ab und reiben sie mit einem Tuch trocken.

Schritt 2)

Nun Reinigen Sie die zuvor getrocknete Oberfläche mit hochprozentigen Alkohol. Hierzu nutzen Sie zum Beispiel Bioethanol (96 %) oder Isopropanol (70 %). Tragen Sie diesen großzügig mit einem Tuch auf der gesamten Fläche auf und reiben die Fläche mit einem fusselfreien Tuch gründlich ab.

Behandlung einer Glasoberfläche:

Schritt 3)

Tragen Sie die K&K-Oberflächenperfektion Glas und Keramik Step 1 vollflächig und dünn mit einem fusselfreien Tuch auf und lassen diese 30 Sekunden einwirken.

Schritt 4)

Als nächstes tragen Sie die K&K-Oberflächenperfektion Glas Step 2 vollflächig und dünn mit einem fusselfreien Tuch auf.

Schritt 5)

Sofort danach müssen die noch vorhandenen Rückstände von der Fläche entfernt werden. Hierzu nutzen Sie das K&K-Mikrofasertuch. Bitte reiben Sie die behandelte Fläche nur mit leichtem Druck gründlich ab.

Schritt 6)

Als letztes tragen Sie die K&K Oberflächenperfektion Pflege mit einem fusselfreien Tuch auf und lassen diese 5 bis 10 Minuten aushärten. Danach nehmen Sie die Rückstände mit dem K&K-Mikrofasertuch ab und polieren die Fläche nach.

Behandlung einer Keramikoberfläche:

Schritt 3)

Tragen Sie die K&K-Oberflächenperfektion Glas und Keramik Step 1 vollflächig und dünn mit einem fusselfreien Tuch auf und lassen diese 30 Sekunden einwirken.

Schritt 4)

Als nächstes tragen Sie die K&K-Oberflächenperfektion Keramik Step 2 vollflächig und dünn mit einem fusselfreien Tuch auf und lassen diese 5 bis 10 Minuten einwirken.

Schritt 5)

Nun müssen die noch vorhandenen Rückstände von der Fläche entfernt werden. Hierzu nutzen Sie das K&K-Mikrofasertuch. Bitte reiben Sie die behandelte Fläche nur mit leichtem Druck gründlich ab und polieren diese nach.

Schritt 6)

Als letztes tragen Sie die K&K Oberflächenperfektion Pflege mit einem fusselfreien Tuch auf und lassen diese 5 bis 10 Minuten aushärten. Danach nehmen Sie die Rückstände mit dem K&K-Mikrofasertuch ab und polieren die Fläche nach.

Zum Abschluss sollten Sie die behandelte Oberfläche 3 Stunden aushärten lassen, bevor Sie diese in Gebrauch nehmen. Je nach Bedarf kann der Arbeitsschritt 6) an der betreffenden Fläche wiederholt werden.

Die Oberflächen sind nun einsatzbereit und bieten Ihnen durch die von uns entwickelte „Blitz-Hydrolyse“ vielfältige Vorteile im Alltag. Der Wasserablauf ist wesentlich höher. Kalk und Eisensulfate können nur noch schwer an der Oberfläche haften. Somit sind diese im Anschluss einfach mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch einfach abwischbar.

Auffrischung:

Je nach Ihrem persönlichen Empfinden können Sie die K&K Oberflächenperfektion Pflege jederzeit einfach auftragen. Hierfür tragen Sie die K&K Oberflächenperfektion Pflege mit einem fusselfreien Tuch auf die vorgereinigte Oberfläche auf und lassen es 10 Minuten einwirken. Im Anschluss nehmen Sie die Rückstände mit dem K&K-Mikrofasertuch ab und polieren die Fläche nach. So genießen Sie selbst nach längerer Zeit wieder die vollen Vorzüge Ihrer K&K Oberflächenperfektion.

Pflegehinweis K&K-Mikrofasertuch:

Bitte waschen Sie das K&K-Mikrofasertuch vor dem ersten Gebrauch, ohne Weichspüler bei 60 °C.

Nach dem ersten Gebrauch des K&K-Mikrofasertuch ist eine Reinigung nicht notwendig, da selbst Rückstände der Oberflächenperfektion auf dem Tuch noch ausreichen können, um die behandelten Oberflächen auch nach längerer Zeit wieder zu aktivieren. Falls Sie das Tuch dennoch waschen möchten tun Sie dies bitte einzeln und nicht in Kombination mit anderer Wäsche oder anderen Reinigungstüchern, da ansonsten alle Tücher Wasserresistent werden.

Bei Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung und freuen uns über Ihre persönliche Rückmeldung.

Ihr K&K-Team

